

2018

Provincia di Verona - Trevenzuolo - S.P. 24



13 novembre
2013

Situazione esistente
Strada Provinciale 24
a traffico medio/pesante.

AUTOTENE ASFALTICO ANTIPUMPING HE/TVP

2018

Provincia di Verona - Trevenzuolo - S.P. 24

© INDEX SpA

In alcuni tratti è stata
eseguita risagomatura di
1 cm e strato di usura di
4 cm



Fresatura
completa
per 5 cm

AUTOTENE ASFALTICO ANTIPUMPING HE/TVP

index
Construction Systems and Products

2018

Provincia di Verona - Trevenzuolo - S.P. 24



Mano di
attacco e
risagomatura
per 1 cm

AUTOTENE ASFALTICO ANTIPUMPING HE/TVP

2018

Provincia di Verona - Trevenzuolo - S.P. 24



Costipamento
della
risagomatura

AUTOTENE ASFALTICO ANTIPUMPING HE/TVP

2018

Provincia di Verona - Trevenzuolo - S.P. 24

© INDEX SpA



Posa di
ANTIPUMPING
sulla
risagomatura

AUTOTENE ASFALTICO ANTIPUMPING HE/TVP

index
Construction Systems and Products

2018

Provincia di Verona - Trevenzuolo - S.P. 24



Rullatura di
ANTIPUMPING

AUTOTENE ASFALTICO ANTIPUMPING HE/TVP

2018

Provincia di Verona - Trevenzuolo - S.P. 24



Dopo la rullatura
ANTIPUMIPNG è stato
trafficato da finitrice
cingolata senza subire
alcun danno
né spostamenti

AUTOTENE ASFALTICO ANTIPUMPING HE/TVP

2018

Provincia di Verona - Trevenzuolo - S.P. 24



Stesura dello
strato di usura
per 4 cm

AUTOTENE ASFALTICO ANTIPUMPING HE/TVP

2018

Provincia di Verona - Trevenzuolo - S.P. 24

CONFRONTO INTERESSANTE novembre 2013



Nella foto si evidenzia
che il tratto di fronte
alle scuole era stato
rifatto da poco nel
novembre 2013,
ma senza ANTIPUMPING


AUTOTENE ASFALTICO ANTIPUMPING HE/TVP

2018

Provincia di Verona - Trevenzuolo - S.P. 24

CONFRONTO INTERESSANTE

Sopralluogo
novembre 2015



Senza ANTIPUMPING

Nella corsia di sinistra,
è stato necessario
ripristinare già una volta
l'asfalto

Nella corsia di destra,
dopo 2 anni
è distrutto

AUTOTENE ASFALTICO ANTIPUMPING HE/TVP

2018

Provincia di Verona - Trevenzuolo - S.P. 24

© INDEX SpA

novembre 2013



Sopralluogo - novembre 2018



AUTOTENE ASFALTICO ANTIPUMPING HE/TVP

index»
Construction Systems and Products

2018

Provincia di Verona - Trevenzuolo - S.P. 24

novembre 2013



Sopralluogo - novembre 2018



AUTOTENE ASFALTICO ANTIPUMPING HE/TVP

2018

Provincia di Verona - Trevenzuolo - S.P. 24

© INDEX SpA

novembre 2013



Sopralluogo - novembre 2018



AUTOTENE ASFALTICO ANTIPUMPING HE/TVP

index
Construction Systems and Products

2018

Provincia di Verona - Trevenzuolo - S.P. 24

novembre 2013



Sopralluogo - novembre 2018



AUTOTENE ASFALTICO ANTIPUMPING HE/TVP

2018

Provincia di Verona - Trevenzuolo - S.P. 24

novembre 2013



Sopralluogo - novembre 2018



AUTOTENE ASFALTICO ANTIPUMPING HE/TVP

2018

Provincia di Verona - Trevenzuolo - S.P. 24

novembre 2013



Sopralluogo - novembre 2018



AUTOTENE ASFALTICO ANTIPUMPING HE/TVP

2018

Provincia di Verona - Trevenzuolo - S.P. 24

novembre 2013



Sopralluogo - novembre 2018



AUTOTENE ASFALTICO ANTIPUMPING HE/TVP